



## ILA-UMX COMITÉ CONJUNTO DE SEGURIDAD

OSH Circular 2015-03 (10 de marzo de 2015)

### **Pregunta: ¿Qué falta en esta foto?**



Concept: J.E.

### **Respuesta: Un Estibador Lesionado**

**El operador de la grúa que se muestra en esta foto estaba usando su cinturón de seguridad de 3 puntos.**

**Sin el mismo, el resultado hubiese sido muy diferente. **Hace sentido... ¡Amárrate!****

**Trabajando Juntos Por El Beneficio De Todos**

Las circulares de la ILA-UMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son productos de la búsqueda diligente y el conocimiento más actualizado en la materia. Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación es tomada como precisa, debido a diversos factores, la ILA-UMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad de las partes contenidas.